

子供の移動経路対策箇所図(丹波小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校、PTA
 ・道路管理者(県、市)
 ・警察


⑧・児童数が多いのに横断歩道・信号機が無い。
 <対策メニュー>
 ・交通量等を勘案して対策を検討[平成24年度]

⑫・歩道と車道の区別がない。
 ・歩道脇の側溝に蓋がない。
 <対策メニュー>
 ・外側線の引き直し。歩道のカラー化。
 ・側溝の改良。

⑥・温泉の源泉があり児童が落下して大やけどを負う事故も発生
 <対策メニュー>
 ・ガードレールの隙間に臨時的なロープを設置[平成25年度]

⑭・歩道と車道の区別がない。
 ・歩道脇の側溝に蓋がない。
 <対策メニュー>
 ・外側線の引き直し。歩道のカラー化。
 ・側溝の改良。

⑮・歩道と車道の区別がない。
 ・歩道脇の側溝に蓋がない。
 <対策メニュー>
 ・外側線の引き直し。歩道のカラー化。
 ・側溝の改良。



①・交通量が多い。歩道と車道の区別がない。道路が狭い。
 <対策メニュー>
 ・通学路の見直し[平成24年度]

④, ⑤・児童の横断が多いが、4隅に横断歩道が無い。
 <対策メニュー>
 ・横断歩道設置に向けて交通量調査[平成24年度]
 ・横断歩道を渡るよう指導[平成24年度]

②, ③・横断歩道はあるが、信号がない。
 <対策メニュー>
 ・押しボタン式の信号設置要請[平成24年度]
 ・定期的な立哨指導[平成24年度]

⑨・道路交差点の見通しが悪い。
 <対策メニュー>
 ・外側線の引き直し、ゾーン30(歩道のカラー化)
 [平成25年度]

⑦・踏切が狭く交通量も多いので危険
 <対策メニュー>
 ・踏切の幅広と歩道の設置を実施[平成26年度]

⑩・橋牟礼公園から、空き地へ線路を横切る抜け道がある。
 <対策メニュー>
 ・通行できないようにロープを設置[平成24年度]

⑬・歩道と車道の区別がない。
 ・歩道脇の側溝に蓋がない。
 <対策メニュー>
 ・外側線の引き直し。歩道のカラー化。
 ・側溝の改良。

⑪・側溝蓋にがたつきがあり、子供が足を取られやすい。
 ・歩道防護柵の規格が古く、機能が低下している。
 <対策メニュー>
 ・側溝の改良。
 ・歩道防護柵の更新。

--- : 子供の移動経路
 ● : 要対策箇所

305.8m