

# 通学路対策箇所図(今和泉小学校)

【対策検討メンバー】  
・教育委員会, 学校, PTA  
・道路管理者(国, 県, 市)  
・警察

・交通量が多く, 歩道沿いにガードレールがないため危険  
<対策メニュー>  
・減速のための路面表示(平成24年度)  
・一列になった速やかな下校を指導(平成24年度)



・交通量が多いので, ガードレールをつけて欲しい。  
<対策メニュー>  
・年次的にガードパイプを設置(平成27年度)

・転落防止柵と堤防の隙間から川に転落する恐れがある。  
<対策メニュー>  
・隙間に転落防止の対策をする。(平成25年度)

・登校時, 横断歩道を渡る際, 右後から来る車が見えにくい。  
<対策メニュー>  
・交差点改良(平成25年度)  
・定期的な立哨指導(平成24年度)

・ミラーが無いため確認がしにくい。  
<対策メニュー>  
・岩本麓線の改良工事完成後に再調査・検討(平成26年度)

・横断歩道を渡る際, 見通しが悪く危険  
<対策メニュー>  
・交差点改良(平成25年度)

--- : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

428.7m