

# 指宿市 防災

## ハザードマップ

### 防災ハザードマップとは

防災ハザードマップは、台風や集中豪雨等による水害・土砂災害や、津波などの自然災害による被害を予測し、その被害の程度や住民のみさんの避難に役立つ情報を地図上にわかりやすく示したものです。いざという時に備えて、自宅周辺の危険箇所をこの地図で確認し、避難場所までの経路や適切な避難所等を書き込んでおきましょう。被害を軽減するためにも、一人ひとりが平常時から防災意識を持ち、お互いに関わり合いながら行動することが大切です。万一、災害が発生した場合には、落ち着いて行動することができるよう活用してください。

過去の浸水範囲は、本市において日最大1時間降雨量が過去最大を記録した豪雨（1時間で最大78mmの非常に激しい雨）が降った際に、雨水を排水しきれず20cm～50cm程度浸水した区域を示しています。着色がない地域においても道路冠水程度は想定されるため、注意してください。

※河川の破壊や溢水は含まれません。

土砂災害危険箇所は、かけ離れ、土石流、地すべり等が発生した場合に被害を受けるおそれのある区域を示したものです。ただし、地図に示した浸水区域や土砂災害危険箇所以外のところでも、雨の降り方や土地利用の変化などにより浸水や土砂災害が発生することがありますので、避難の際は十分注意してください。

津波災害への備えとしては、海抜10m以下の地域を示すとともに、避難所と津波対策用避難場所の位置及びその海抜等について表示しています。平成23年3月11日に発生した東北地方の大津波は甚大な被害をもたらしました。長い海岸線を有する本市も津波に対する意識を高め、十分な備えをしておく必要があります。津波は地震発生後あっと言う間にやってくる場合がありますので、十分注意してください。

平成24年5月 指宿市



### 凡例


- ③ 指宿市役所
- 支 所
- 警察 署
- 消防 署
- D 雨水ポンプ場
- 国 道
- 県道・主要地方道
- 鉄 道
- 行政界
- 一次避難所
- 二次避難所
- 要援護者施設  
(標高(T.P.))

### 土砂災害危険箇所

- 土石流危険渓流
  - 危険区域
  - 警戒区域
  - 特別警戒区域
- 急傾斜地崩壊危険箇所
  - 危険箇所
  - 危険区域
  - 警戒区域
  - 特別警戒区域
- 地すべり危険箇所
  - 危険箇所
  - 危険区域

### 標高

- 5m未満
- 5～10m
- 過去の浸水内水面



#### 要援護者施設一覧表

施設名称	標高	所在地
指宿竹元病院	10.2m	東方753
有科老人ホームゆとり	24.8m	東方1778
湯之里園デイサービスセンター	38.9m	東方828-口
湯之里園	38.9m	東方828-口
湯之里園在宅介護支援センター	38.9m	東方828-口

#### 避難所一覧表

番号	施設名称	階別	標高	所在地	設置年月	対応人数	トイレ	炊事	風呂	災害用無線機
①	指宿校区公民館	2	23.7m	西方2458	25-4854	114	○	○	○	○
②	池田校区公民館	2	115.3m	池田3976	26-2824	119	○	○	○	○
③	尾下公民館	1	101.2m	山形利永1349		40	○	○	○	○
④	指宿小学校	1	2.4m	西方4692-1	22-2003	301	○	○	○	○
⑤	田之畑児童福祉センター (田之畑公民館)	1	26.0m	東方1944-3		55	○	○	○	○
⑥	細田西集会施設 (細田公民館)	1	40.3m	西方1581-1		50	○	○	○	○
⑦	重門児童福祉センター (重門公民館)	1	27.4m	西方5114-1		44	○	○	○	○
⑧	久保集会施設 (久保公民館)	1	39.6m	西方8195-1		50	○	○	○	○
⑨	西指宿中学校	1	73.8m	新西方1534-2	25-2001	791	○	○	○	○
⑩	細田西集会施設 (細田西公民館)	1	61.7m	新西方1355-4		50	○	○	○	○
⑪	池田小学校	1	116.2m	池田3977-1	26-2003	301	○	○	○	○
⑫	下門地区農村総合管理施設 (下門公民館)	1	83.0m	池田357		45	○	○	○	○
⑬	中浜児童福祉センター (中浜公民館)	1	71.4m	池田2264-4		35	○	○	○	○

避難所等については、名称と標高を表示しています。