

子供の移動経路対策箇所図(今和泉小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会, 学校, PTA
・道路管理者(国, 県, 市)
・警察

③, ④・交通量が多く, 歩道沿いにガードレールがないため危険
〈対策メニュー〉
・減速のための路面表示[平成24年度]
・一列になった速やかな下校を指導[平成24年度]



⑤・交通量が多いので, ガードレールをつけて欲しい。
〈対策メニュー〉
・年次的にガードパイプを設置[平成27年度]

今和泉小学校

⑧, ⑨・転落防止柵と堤防の隙間から川に転落する恐れがある。
〈対策メニュー〉
・隙間に転落防止の対策をする。[平成25年度]

①, ②・登校時, 横断歩道を渡る際, 右後から来る車が見えにくい
〈対策メニュー〉
・交差点改良[平成25年度]
・定期的な立哨指導[平成24年度]

⑦・ミラーが無いため確認がしにくい。
〈対策メニュー〉
・岩本麓線の改良工事完成後に再調査・検討[平成26年度]

⑥・横断歩道を渡る際, 見通しが悪く危険
〈対策メニュー〉
・交差点改良[平成25年度]

--- : 子供の移動経路
● : 要対策箇所

428.7m