

素材・色彩について（参考）

○マンセル・カラー・システム

色を定量的に表す体系である表色系の1つで、色彩を三属性（色彩，明度，彩度）によって表現するもの。

《色の三属性》

- ・ 色相 (Hue) → 有彩色(赤，黄，青等)のもつ色合いを表す
- ・ 明度 (Value) → 色の明るさの度合いを表す
- ・ 彩度 (Chroma) → 色の鮮やかさを表す

《マンセル値の表示方法》


10 YR 5 / 2.5
(色相) (明度) (彩度)

※本計画においては、マンセル・カラー・システムによる色彩の具体的な指定は行っておりませんが、届出を行う場合の様式にはマンセル値を記載していただきます。


素材・色彩について（参考）

○色相（マンセル系の色相環）

マンセル表色系ではR(赤), Y(黄), G(緑), B(青), 紫(P)の5つに中間色相のYR(黄赤), GY(緑黄), BG(青緑), PB(紫青), RP(赤紫)を加えた10色相で表示します。



色の三属性相関図




○明度

白（明度V=10）が最も明度が高く、黒（明度V=0）が最も低くなります。




○彩度

無彩色（彩度0，白～グレー～黒）に有彩色を加えた時の色の強さを表し，無彩色から離れるほど彩度が高くなります。



素材・色彩について（参考）

適合の判断基準として・・・



○彩度の低いもの（参考値）

- ※明度の下限値をV=4と想定
明度4以上～8未満→彩度3以下
明度8以上→彩度1以下

○強調色（参考値）

- ※外壁の1/5程度で使用を想定
明度に関わらず彩度3以下

○アクセントカラー（参考値）

- ※外壁の1/20程度で使用を想定
明度に関わらず彩度4以下