



指宿市 防災

ハザードマップ



番号	施設名称	階層	標高	所在地	電話番号	容量	土	水	電	備
38	山川図書館	2	73.3m	山川町2685	35-3300	580	○	○	○	○
41	小川集落センター	2	57.1m	山川小川1210	35-2961	130	○	○	○	○
44	大山集落センター	2	65.0m	山川大山3333	34-0535	110	○	○	○	○
45	徳光公民館	2	39.6m	山川町児ヶ水331	35-0811	120	○	○	○	○
46	徳光公民館	2	39.6m	山川町児ヶ水250	70	○	○	○	○	○
49	川尻ふれあい交流館	2	25.5m	開間川尻4985	32-2059	400	○	○	○	○
50	山川小学校	1	70.3m	山川福元558-1	34-0081	240	○	○	○	○
37	山川中学校	1	73.3m	山川町児ヶ水2130	34-2131	580	○	○	○	○
39	大成小学校	1	78.6m	山川町児ヶ水260	34-0509	240	○	○	○	○
43	たいせい保育園	1	72.6m	山川町児ヶ水2615	34-0505	20	○	○	○	○
42	いぶすき農協小川支所	2	64.8m	山川小川1577	34-0505	20	○	○	○	○
43	たいせい保育園	1	72.6m	山川小川1649-1	35-2275	60	○	○	○	○
44	いぶすき農協大山支所	2	65.0m	山川大山3332	35-2160	100	○	○	○	○
45	徳光小学校	1	39.6m	山川町児ヶ水2161	35-0020	300	○	○	○	○
36	山川小学校	2	18.5m	開間川尻530	32-2058	281	○	○	○	○

避難所等については
名称と標高を表示しています。

凡例

- 指宿市役所
- 支所
- 警察署
- 消防署
- 雨水ポンプ場
- 国道
- 県道・主要地方道
- 鉄道
- 行政界
- 一次避難所
- 二次避難所
- 要保護者施設 (標高 T.P.)
- 土砂災害危険箇所
- 土石流危険渓流
- 危険区域
- 警戒区域
- 特別警戒区域
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 危険箇所
- 危険区域
- 警戒区域
- 特別警戒区域
- 地すべり危険箇所
- 危険箇所
- 危険区域
- 標高
- 5m未満
- 5~10m

防災ハザードマップとは

防災ハザードマップは、台風や集中豪雨等による水害・土砂災害や、津波などの自然災害による被害を予測し、その被害の程度や住民のみなせんの避難に役立つ情報等を地図上にわかりやすく示したものです。いざという時に備えて、自宅周辺の危険箇所をこの地図で確認し、避難場所までの経路や適切な避難所等を書き込んでおきましょう。被害を軽減するためにも、一人ひとりが平常時から防災意識を持ち、お互いに助け合いながら行動することが大切です。万が一、災害が発生した場合は、落ち着いて行動することができるよう活用してください。

・土砂災害危険箇所は、がけ崩れ、土石流、地すべり等が発生した場合に被害を受けおそれのある区域を示したものです。ただし、地図に示した土砂災害危険箇所以外でも、雨の降り方や土地利用の変化などにより土砂災害が発生することがありますので、避難所とは注意してご利用ください。

・津波災害への備えとしては、海抜10m以下の地域を示すとともに、避難所と津波対策用避難場所の位置及びその海抜等について表示しています。平成23年3月11日に発生した東北地方での大津波は甚大な被害をもたらしました。長い海岸線を有する本市も津波に対する意識を高め、十分な備えをしておく必要があります。津波は地震発生後あとという間にやってくる場合がありますので、十分注意してください。

平成24年5月 指宿市