


子供の移動経路対策箇所図(山川小学校)1-1



【対策検討メンバー】
・教育委員会, 学校
・道路管理者(県, 市)
・警察

山川小学校

文

①, ②・正門付近の市道と国道の交差点が変則であり危険
＜対策メニュー＞
・ポストコーンの設置[平成25年度]
・交差点改良
・交差点改良後, 信号機の移設

③・街路樹の剪定と用水路に蓋が無く危険である。
＜対策メニュー＞
・剪定は土木課[平成25年度]
・用水路は耕地林務課で実施

--- : 子供の移動経路
● : 要対策箇所

336.4m