


# 通学路対策箇所図(柳田小学校)



[対策検討メンバー]  
 ・教育委員会, 学校, PTA  
 ・道路管理者(国, 市)  
 ・警察

・交通量が多く, 歩道も狭いため危険である。



<対策メニュー>  
 ・交差点改良及び歩道拡幅改良  
 ・登校時は定期的な立哨指導(平成24年度)

・横断歩道の線が薄くなっている。  
 <対策メニュー>  
 ・歩道のライン引きを実施(平成27年度)

・変則交差点であり, 交通量も多い。  
 <対策メニュー>  
 ・ロードミラーの補修, 路側帯の確保(平成24年度)  
 ・一時停止規制を設けてメイン道路の確保(平成24年度)

・信号の青の時間が短く子供が渡りきれないときがある。  
 <対策メニュー>  
 ・二月田駅前の信号との関係で要検討(平成25年度)  
 ・登校時は定期的な立哨指導の実施(平成24年度)

・交通量が多く, 道幅が狭いので子供の通学に危険がある。  
 <対策メニュー>

--- :通学路(学校指定)  
 ●

200m