

# 通学路対策箇所図(今和泉小学校)

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会, 学校, PTA
- ・道路管理者(国, 県, 市)

・歩道が急な傾斜になっており, ガードレールがない。

### 〈対策メニュー〉

- ・減速のための路面表示
- ・一列になった速やかな下校を指導



・転落防止柵の隙間が大きい。

### 〈対策メニュー〉

- ・支柱の隙間対策をとる
- ・板を張るなど足をかけないための対策をする

今和泉小学校

・登校時, 横断歩道を渡る際, 右後から来る車が見えにくい。

### 〈対策メニュー〉

- ・交差点改良
- ・定期的な立哨指導

・横断歩道を渡る際, 見通しが悪い。

### 〈対策メニュー〉

- ・交差点改良

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

428.7m