

通学路対策箇所図(丹波小学校)



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会, 学校, PTA
 ・道路管理者(県, 市)

・交通が多いが, 歩道と車道の区別がない。道路が狭い。
 <対策メニュー>
 ・通学路の見直し

・児童の横断が多いが横断歩道がない。
 <対策メニュー>
 ・横断歩道設置に向けた交通量調査
 ・横断歩道を渡るよう指導

・横断歩道はあるが, 信号機がない。
 <対策メニュー>
 ・押しボタン式の信号設置要請
 ・定期的な立哨指導

・道路交差点の見通しが悪い。



<対策メニュー>
 ・外側線の引き直し
 ・ゾーン30, 歩道のカラー化

・橋牟礼遺跡から, 空き地へ線路を横切る抜け道がある。
 <対策メニュー>
 ・通行できないよう封鎖

丹波小学校

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所

