

## 指宿市 子供の移動経路の対策箇所一覧表

令和4年3月時点

### 1. 【指宿小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	国道226号	指宿市西方4772番 地先	交通量が多く、歩道も狭いため危険	歩車道境界ブロックへ反射板設置	国土交通省	平成25年度
②	〃	〃	〃	信号機のある横断歩道を渡るよう指導	学校	平成24年度
③	〃	指宿小学校前交差点	横断歩道の線や車線変更の線が消えかけている。	管理者にてライン引きを検討	国・警察	平成26年度
④	〃	指宿小学校前歩道	ガードパイプの延長が進んでいない箇所がある。	管理者にて設置予定	国土交通省	平成26年度
⑤	国道226号	大園原交差点 指宿市西方4443番 地先	交通量が多く、歩道も狭いため危険	交差点改良	国土交通省	令和3年度
⑥	〃	〃	〃	定期的な立哨指導、児童への通行指導	学校	平成24年度
⑦	市道宮ヶ浜大門口線	指宿市西方4785番 地先	交通量が多く、横断歩道も渡りにくい。	停止線の位置を下げる	指宿市	平成25年度
⑧	〃	〃	〃	信号機のある横断歩道を渡るよう指導	学校	平成24年度
⑨	市道北指中宮ヶ浜線	湊川付近のがけ	木が茂り大雨のとき、がけ崩れが予想される。	注意喚起のコーン設置と樹木伐採を依頼	指宿市	平成24年度
⑩	市道道上永嶺線	道上地区指宿斎場前	横断歩道の設置が進んでいない。	近くにある横断歩道を渡るよう指導	学校・警察	平成24年度

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA会長、指宿市土木課、指宿警察署、国道工事事務所指宿維持出張所

### 2. 【魚見小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道古賀線	指宿市東方10552番 地先	スピードを出した車がカーブを膨らんで走ってくるため危険	A:減速表示 B:カーブミラー設置	指宿市	平成24年度
②	市道古賀線	指宿市東方10552番 地先	豪雨時、道路自体が川のような状況になる。	満潮と豪雨が重なった時は学校待機	学校	平成24年度
③	市道古賀線	指宿市東方10552番 地先	側溝の穴が大きいため、児童が足を取られやすい。	通学路交通安全整備事業で実施	指宿市	平成27年度
④	市道古賀線	指宿市東方11014番7 地先	ガードパイプが腐食し、ささくれており児童等がケガをしやすい。	年次的に補修	指宿市	平成28年度
⑤	市道古賀線	浦田商店前	歩道の路面がでこぼこしている。	路面補修材で実施	指宿市	平成27年度
⑥	市道魚見校グランド線	指宿市東方10487番4 地先 資材置場	登下校時に立ち入ると危険	柵を設置	民間	平成24年度

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、指宿市土木課、指宿警察署

### 3. 【柳田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	国道226号・市道矢石桁線	指宿市十町249番2、2483番3 地先	交通量が多く、歩道も狭いため危険である。	交差点改良及び歩道拡幅改良、路面表示	国土交通省・指宿市	
②	国道226号	指宿高校前の信号	信号の青の時間が短く子供が渡りきれないときがある。	二月田駅前の信号との関係で要検討	警察	平成25年度
③	〃	〃	〃	登校時は定期的な立哨指導の実施	学校	平成24年度
④	〃	十町郵便局前の交差点	横断歩道の線が薄くなっている。	歩道のライン引きを実施	警察	平成27年度
⑤	市道後玉利線	天理教横から国道へ出る道路	交通量が多く、道幅が狭いので子供の通学に危険がある。	地区から拡幅工事の要望あり	指宿市	
⑥	市道玉利中通り線	指宿市東方89番3 地先	変則交差点であり、交通量も多い。	ロードミラーの補修、路側帯の確保	指宿市	平成24年度
⑦	〃	〃	〃	一時停止規制を設けてメイン道路の確保	警察	平成24年度
⑧	市道猪俣線・秋元湯口線	指宿市十町1294番1 地先	道幅がせまく、通勤通学時の往来があぶない。	通学路の補助標識等の設置・路側帯の確保	指宿市	令和3年度
⑨	市道二反田川筋線	指宿市東方7691番 地先	道幅がせまく、通勤通学時の往来があぶない。	河川改修工事に併せた道路改良、歩道のカラー化	鹿児島県・指宿市	

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA役員、指宿市土木課、指宿市地域福祉課、指宿警察署

### 4. 【丹波小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道迫公園前通り線	指宿市湯の浜一丁目4-14 地先	交通量が多い。歩道と車道の区別がない。道路が狭い。	通学路の見直し	学校	平成24年度
②	国道226号	指宿市十二町2560番地先	横断歩道はあるが、信号が無い。	押しボタン式信号の設置要請	警察	平成25年度
③	〃	〃	〃	定期的な立哨指導	学校	平成24年度
④	県道下里湊宮ヶ浜線	指宿市湯の浜一丁目18-12 地先	児童の横断は多いが、4隅に横断歩道が無い。	横断歩道の設置に向けて交通量調査	警察	平成24年度
⑤	〃	〃	〃	横断歩道を渡るよう指導	学校	平成24年度
⑥	市道大牟礼湯口線	大牟礼四丁目5丁目付近に水路あり	温泉の源泉があり児童が落下して大やけどを負う事故も発生	ガードレールの隙間に臨時的なロープを設置	指宿市	平成25年度
⑦	市道迫片野田線	丹波小学校前踏切	踏切が狭く交通量も多いので危険	踏切の拡幅と歩道の設置を実施	指宿市	平成26年度
⑧	市道朝日通り線	指宿郵便局前交差点	児童数が多いのに横断歩道・信号機が無い。	交通量等を勘案して対策を検討	市・警察	平成24年度
⑨	市道湊前下里線	指宿市湯の浜三丁目2 地先	道路交差点の見通しが悪い。	外側線の引き直し、ゾーン30(歩道のカラー化)	指宿市	平成25年度
⑩	路線名なし	指宿市湯の浜四丁目1-21 地先	橋牟礼公園から、空き地へ線路を横切る抜け道がある。	通行できないようにロープを設置	教育委員会	平成24年度
⑪	丹波村上通り線	指宿市湯の浜一丁目2 地先	歩道と車道の区別がない。	外側線の引き直し、歩道のカラー化	指宿市	
⑫	大牟礼湯の里1号線	指宿市大牟礼一丁目1 地先	歩道と車道の区別がない。歩道脇の側溝に蓋がない。	外側線の引き直し、歩道のカラー化、側溝改良	指宿市	
⑬	市営温泉北線	指宿市湯の浜五丁目10 地先	歩道と車道の区別がない。歩道脇の側溝に蓋がない。	外側線の引き直し、歩道のカラー化、側溝改良	指宿市	令和3年度
⑭	平和通り線	指宿市大牟礼四丁目16 地先	歩道と車道の区別がない。歩道脇の側溝に蓋がない。	外側線の引き直し、側溝改良	指宿市	
⑮	稲荷前通り線	指宿市湊四丁目8 地先	歩道と車道の区別がない。歩道脇の側溝に蓋がない。	外側線の引き直し、歩道のカラー化、側溝改良	指宿市	

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA役員、指宿市土木課、指宿市地域福祉課、南薩地域振興局、指宿警察署

## 指宿市 子供の移動経路の対策箇所一覧表

### 5. 【今和泉小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	県道岩本開聞線	指宿市岩本568番 地先	登校時、横断歩道を渡る際、右後から来る車が見えにくい。	交差点改良	鹿児島県	平成25年度
②	〃	〃	〃	定期的な立哨指導	学校	平成24年度
③	国道226号	指宿市小牧54番2 地先	交通量が多く、歩道沿いにガードレールがないため、危険	減速のための路面表示	国土交通省	平成24年度
④	〃	〃	〃	一列になった速やかな下校を指導	学校	平成24年度
⑤	〃	岩本交差点から指商までの歩道	交通量が多いので、ガードレールをつけて欲しい。	年次的にガードパイプを設置	国土交通省	平成27年度
⑥	県道岩本開聞線	指宿市新西方1439番 地先	横断歩道を渡る際、見通しが悪く危険	交差点改良を実施	鹿児島県	平成25年度
⑦	市道岩本海岸通り線	篤姫駐車場から学校へ向かう中道のミラー	ミラーが無いため確認がしにくい。	岩本麓線の改良工事完成後に再調査・検討	指宿市	平成26年度
⑧	市道岩本海岸通り線	指宿市岩本2858番 地先	転落防止柵と堤防の隙間から川に転落する恐れがある。	隙間に転落防止の対策をする	指宿市	平成25年度
⑨	〃	〃	〃	PTAにより板を張るなど足をかけないための対策	学校	平成24年度

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA役員、指宿市土木課、南薩地域振興局、指宿警察署、国道工事事務所指宿維持出張所

### 6. 【池田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
	該当なし					

【対策検討メンバー】

### 7. 【山川小学校】2-1

番号	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道成川送信所線	指宿市山川成川3178番 地先	正門付近の市道と国道の交差点が交差点であり危険	A:ポストコーンの設置 B:交差点改良	指宿市・鹿児島県	A:平成25年度
②	〃	〃	〃	交差点改良後、信号機の移設	警察	
③	市道老田ヶ迫線	大成小西門から鰻方面への歩道	街路樹の剪定と用水路に蓋が無く危険である。	A:剪定は土木課 B:用水路は耕地林務課で実施	指宿市	A:平成25年度

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、指宿市土木課、南薩地域振興局、指宿警察署

### 8. 【山川小学校】2-2

番号	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	市道山川小川線	横井坂 指宿市山川福元558-1 地先	大雨時は山から水が染み出すなど、土砂崩れの危険性あり。	大雨時は通行しないよう指導	学校	平成24年度
②	〃	プール下側にある歩道法面	ネット柵の破損があり落石の危険と木の枝が落下している。	ネットの補修と雑木の伐採を実施	指宿市	平成26年度
③	市道山川小川線	指宿市山川山下町10番 地先	歩行者用信号が一方にしか無い。	歩行者用信号の増設を申請	警察	平成25年度
④	〃	〃	〃	横断歩道の通行には注意するよう指導	学校	平成24年度
⑤	市道都市計画9号線	山川児ヶ水線との交差点付近	土砂崩れの危険あり、2年前大雨時に崩落(治山事業あり)	雑木の成長を注視して農政部へ連絡	指宿市	平成24年度

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、指宿市土木課、南薩地域振興局、指宿警察署

### 9. 【徳光小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
	該当なし					

【対策検討メンバー】

### 10. 【利永小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
	該当なし					

【対策検討メンバー】

## 指宿市 子供の移動経路の対策箇所一覧表

### 11.【開聞小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	県道大山開聞線	指宿市開聞上野2083番 地先	張り出し歩道に一部亀裂あり, 工事用バリケードで通行制限中	歩道改修	鹿児島県	平成25年度
②	国道226号	指宿市開聞十町117番1 地先	豪雨により冠水するため, 危険である。	水路改修	〃	
③	県道長崎鼻開聞線	指宿市開聞十町2878番1 地先	〃	〃	〃	
④	市道松原田和田園線	指宿市開聞十町2870番1 地先	〃	カラー舗装, 水路改修	指宿市	平成30年度

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、指宿市土木課、南薩地域振興局

### 12.【川尻小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
	該当なし					

【対策検討メンバー】

### 13.【指宿養護学校】

番号	路線名	箇所名・住所	子供の移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
	該当なし					

【対策検討メンバー】