


# 子供の移動経路対策箇所図(柳田小学校)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会, 学校, PTA  
 ・道路管理者(国, 市)  
 ・警察



⑨・道幅が狭く、通勤通学時の往来が危ない。  
 <対策メニュー>  
 ・河川改修工事に併せて、道路改良  
 ・歩道のカラー化

①・交通量が多く、歩道も狭いため危険である。



<対策メニュー>  
 ・交差点改良及び歩道拡幅改良  
 ・登校時は定期的な立哨指導[平成24年度]  
 ・路面表示

⑧・道幅が狭く、通勤通学時の往来が危ない。  
 <対策メニュー>  
 ・通学路の補助標識の設置要望あり  
 ・路側帯の確保

④・横断歩道の線が薄くなっている。  
 <対策メニュー>  
 ・歩道のライン引きを実施[平成27年度]

⑥, ⑦・変則交差点であり、交通量も多い。  
 <対策メニュー>  
 ・ロードミラーの補修, 路側帯の確保[平成24年度]  
 ・一時停止規制を設けてメイン道路の確保[平成24年度]

②, ③・信号の青の時間が短く子供が渡りきれないときがある。  
 <対策メニュー>  
 ・二月田駅前の信号との関係で要検討[平成25年度]  
 ・登校時は定期的な立哨指導の実施[平成24年度]

⑤・交通量が多く、道幅が狭いので子供の通学に危険がある。  
 <対策メニュー>  
 ・地区から拡幅工事の要望あり

- - - : 子供の移動経路  
● — : 要対策箇所  
— : 施行地区界